

[🏠 \(https://elv.unraeservizi.com/dashboard\)](https://elv.unraeservizi.com/dashboard) / [Autodemolitori \(https://elv.unraeservizi.com/dem\)](https://elv.unraeservizi.com/dem)
/ Demolit1121

Dettaglio demolitore **Demolit1121**

Sintesi Demolitore

Codice demolitore	Demolit1121
Ragione sociale	AGRICOLA NOE'
Telefono	
Email	
Comune	UMBERTIDE
Provincia	PG

Avvia un nuovo processo di Audit (<https://elv.unraeservizi.com/dem/10781/process/1>)

Utenti attualmente associati

Utente	Ruolo
pasquinelli.CDA	FFM - Field Force Manager

+ Aggiungi un utente

Ultima Adesione

Apri ➔ (<https://elv.unraeservizi.com/appliers/5882/edit>)

Stato Ades. 5882	Concluso
Data dichiarazione Survey	19-06-2023
Data richiesta Adesione	19-06-2023
Note	
La direzione è molto attenta alla realizzazione di tutte le prescrizioni imposte dalla autorità competenti e a quanto richiesto dalla legislazione corrente. La certificazione della qualità ISO 9001 e la certificazione ambientale ISO 14001 sono un ulteriore stimolo e strumento per controllare tutte le prescrizioni legislative. nei tempi previsti	
<i>Completamento verifica adesione</i> 8 di 8	
NV - Non verificato	0
SI - Verificato e Valido	8
NO - Verificato e Non Valido	0
NA - Non Applicabile	0

NR - Non Riscontrabile	0
------------------------	---

Ultimo AuditApri → (<https://elv.unraeservizi.com/processes/3881/edit>)

Stato Processo 3881	Concluso - Pubblicabile
Avviato il	30-06-2023
Ultima attività	05-07-2023
Piani di attività aperti	0
Prossima scadenza	-

Note

L'azienda ha organizzato i processi di bonifica, demolizione e rivendita dei ricambi usati in modo conforme a quanto richiesto dalla legislazione corrente: I rifiuti generati nelle attività aziendali sono identificati con appropriati codici CER e sono stoccati con tutte le misure necessarie per evitare sversamenti ed inquinamenti. La documentazione generata nelle varie fasi del processo è identificata con sistemi che permette l'immediata rintracciabilità. Il personale, come risulta dagli attestati allegati alle evidenze dell'audit, risulta adeguatamente addestrato.

Completamento del processo di Audit

43 di 43

Requisiti	n° Req.	% Req.
Conformi (al netto dei N/A) ?	38	100,00%
Non conformi (al netto dei N/A) ?	0	0,00%
Non applicabili	5	
Non riscontrabili	0	

▼ Anagrafica Demolitore

▼ Anagrafica Demolitore Ultimo Survey

▼ Tutte le Adesioni

▼ Tutti gli Audit

▼ Ultimi 10 Log per questo Demolitore